




now wardrobe



1564920






hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com 10/2017






Grund- / Anbauelement Basic / extension unit - <i>Element de base / complémentaire</i> Basis- / aanbouwelement	3 - 7
Kippsicherung Anti-tilt device, <i>Protection contre le basculement</i> Omkiepbeveiliging	8
Fronten 6R -11R Fronts 6R-11R - <i>Façades 6u -11u</i> - Fronten 6R-11R	9
Akzentfronten , Accent front - <i>Accent façades</i> - Accent fronten	10-14
Frontmontage / -ausrichtung Front assembly / adjustment - <i>Montage / réglage des façades</i> Frontenmontage / -afstelling	15-16
Grieffmontage Handle assembly - <i>Montage des poignées</i> - Greepmontage	17

BB 2349, Mat.-Nr.: 1556867

BB 064 Mat.-Nr.: 279669



BB 456 Mat. 1750467		
2x		5x80
2x		Ø8 mm
2x		
2x		5x25
2x		
2x		5.3
2x		M5




Verehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben nachzumessen.

Dear customer, here you find a possibility to measure the delivered screws!

Cher client, ici vous avez la possibilité de mesurer les vis livrées!

Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid de schoeven te meten!




Grundelement 80er / 100er Breite

Basis unit 80cm / 100cm wide

Elément de base d'une largeur de 80 et 100

Basiselement 80 cm / 100 cm br.

Außenseiten
Outer side sections
Faces extérieures
Buitenzijden




Grundelement 40er / 50er Breite

Basis unit 40cm / 50cm wide

Elément de base d'une largeur de 40 et 50

Basiselement 40 cm / 50 cm br.

Außenseiten
Outer side sections
Faces extérieures
Buitenzijden




Anbauelement 80er / 100er Breite

Extension unit 80cm / 100cm wide

Elément complémentaire d'une largeur de 80 et 100

Aanbouwelement 80 cm / 100 cm br.

Mittelseite
Centre partition
Cloison centrale
Tussenzijde




Anbauelement 40er / 50er Breite

Extension unit 40cm / 50cm wide


Elément complémentaire d'une largeur de 40 et 50

Aanbouwelement 40 cm / 50 cm br.


Mittelseite
Centre partition
Cloison centrale
Tussenzijde





1




2




3



4

**Grundelement**



Basis unit




Elément de base
Aanbouwelement

4


Anbauelement

Extension unit


Elément complémentaire
Aanbouwelement




5**6****7**

8



9





Kippsicherung:

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbaustelen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass In dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placo-plâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétique ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hulsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezone bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerdeidingen (bulzen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

Устройство, препятствующее опрокидыванию


Пожалуйста, обратите внимание! Не забудьте проверить надежность стен заранее. Используйте заглушки для бетонных и монолитных стен. Используйте другой метод, который способен выдерживать нагрузку для более легких типов стен (например, для гипсокартона и для легкой кирпичной кладки и т.д.). Обратите внимание, чтобы не было электрической проводки, различных проводов и ни каких электрических соединений в месте сборки. Пожалуйста, убедитесь, что это так, путем тестирования данной области подходящим поисковым устройством (тестером). Обратите внимание, что пластиковые трубы не обнаруживаются.

防傾斜装置


请注意！请务必确保提前测试墙壁的稳固性。使用混凝土和实心墙壁插座。对于承重负荷较轻类型的墙壁（例如，框架结构用石膏板，轻质砖等），使用不同的方法找到合理承重点。请注意，在装配区不能有任何电气设施，也不能有任何电气连接装置或任何类型的导引线。请确保（此注意事项）在装配区经由相应的电引搜索设备进行了搜索检测。同时请注意，塑料管是无法被（此搜索设备）检测到的。

rechts
right
droite
rechts

Fronten
Fronts
Façades
Fronten




links
left
gauche
links








1

Hochglanzfronten
High-gloss fronts
Facades brillantes
Hoogglansfronten
Schutzfolie abziehen !
Take off protection foil !
Enlever feuille de protection !
Beschermingsfolie aftekken !



BB 2347 Mat. Nr 1556865



1

Hochglanzfronten

High-gloss fronts

Facades brillantes


Hoogglansfronten

Schutzfolie abziehen !


Take off protection foil !

Enlever feuille de protection !





Beschermingsfolie aftekken !



links
left
gauche
links




rechts
right
droite
rechts




Markierungspfeil muß zur Bohrung in der Bauteilkante zeigen!

Arrow on cam must point to hole in the edge of the panel!
La flèche doit être orientée vers le perçage de l'élément!
Pijl in de kopse kant van betreffende onderdeel wijzen!


3



4






5



6

links
left
gauche
links

rechts
right
droite
rechts





Markierungspfeil muß zur Bohrung in der Bauteilkante zeigen!

Arrow on cam must point to hole in the edge of the panel!
La flèche doit être orientée vers le perçage de l'élément!
Pijl in de kopse kant van betreffende onderdeel wijzen!

7


links
left
gauche
links

rechts
right
droite
rechts




8

links
left
gauche
links




rechts
right
droite
rechts










9

links
left
gauche
links




rechts
right
droite
rechts






Scharnier lösen
Releasing the hinge arm
Desserrez le bras de la charnière
Scharnierarm losmaken



11




Kippsicherung muss vor der Fronteneinstellung montiert sein!


Anti-tilt device must be fitted before adjusting front!

La protection contre le basculement doit être montée avant le réglage des façades !

De kantelbeveiliging moet vóór het aanbrengen van defrontdelen gemonteerd zijn!





12








Griffmontage
Handle assembly
Montage des poignées
Greepmontage

BB 2359, Mat. Nr. 1557137, Edelstahl - stainless steel - acier inoxydable - roestvrij staal
BB 2360, Mat. Nr. 1557138, NATUREICHE · Natural oak · Chêne nature · Eiken-naturel
BB 2361, Mat. Nr. 1557139, BRAUNKERNESCHE · Brown ash - Cendres Brown - Bruin ash
BB 2362, Mat. Nr. 1557140, KERNNUSSBAUM · CORE WALNUT · Coeur de noyer - Kernnoten
BB 2363, Mat. Nr. 1557261, RÄUCHERELCHE · smoked oak - chêne fumé · gerookt elken
BB 2364, Mat. Nr. 1557262, WEIß · white - blanc · wit
BB 2365, Mat. Nr. 1557263, GRAU · grey - gris · grijs
BB 2366, Mat. Nr. 1557264, SAND · sand - sable · zandkleurig
BB 2367, Mat. Nr. 1557265, BRAUNSCHEWARZ · brown-black - brun foncé - bruinzwart
BB 2368, Mat. Nr. 1557266, LEMON · lemon - citron · citroen
BB 2369, Mat. Nr. 1557267, VIOLETT · violet - violet - violet



1



Allgemeine Pflegehinweise

Reinigung und Pflege von now! by hülsta Hochglanzoberflächen

Hochglanzoberflächen von hülsta zeichnen sich durch einen sehr hohen Oberflächenglanz, hohe Kratzfestigkeit, Lichtheit und chemische Beständigkeit aus.

Schädliche Pflegemittel / Methoden

Unabhängig vom Material, ob es sich also um Holz, Kunststoff oder eine Folie handelt, dürfen keine scharfen Reinigungsmittel verwendet werden. Zu den scharfen Reinigungsmitteln gehören u.a. solche, die einen hohen Säureanteil haben oder selbstreinigende Wirkungen versprechen bzw. eine scheuernde Wirkung haben. Daneben sind Reinigungsmittel mit leicht flüchtigen Lösungsmitteln nicht zu empfehlen. Die Oberflächenbeschichtung der Fronten kann angegriffen werden und langfristig Schäden verursachen.

Die Oberflächen der Fronten sollten auf keinen Fall mit Dampfreinigern behandelt werden. Eindringende Feuchtigkeit kann langfristig Schäden verursachen.

Scheuernde Putzlappen sind zu vermeiden, dazu zählt auch die Rückseite eines haushaltsüblichen Abwaschschwamms, weil dadurch Kratzer verursacht werden.

Pflegehinweise

Die Oberflächen der Kanten und Außenflächen sind für den Transport mit einem Schutzfilm versehen.

Bitte verwenden Sie keine alkoholhaltigen Reiniger oder Scheuermittel. Ebenfalls sollten Sie keine Möbelpolituren oder Wachse verwenden, da diese ungeeignete Lösungsmittel enthalten können und einen schmutzbringenden Film erzeugen!

Feine Kratzer können mit „Quixx Repair System“ egalisiert werden:

Quixx Repair System

Made by E.V.I GmbH

Gautinger Str. 40a

D-82061 Neuried

Tel.: +49 (0)89 / 745062-0

Fax.: +49 (0)89 / 745062-99

e-mail: info@e-v-i.de

www.e-v-i.de

General Care Instructions

Cleaning and care of now! by hülsta high-gloss surfaces

hülsta's high-gloss surfaces are noted for their very pronounced gloss, their insensitivity to scratching and to light, as well as their chemical resistance.

Harmful Care Products and Methods!

Never use harsh cleansers, regardless of whether the material is wood, plastic or a film. Harsh cleansers are defined as those with a high acid content, those claiming to be self-cleansing or those with a scouring effect. Cleansers with highly volatile solvents are also not recommended. They can attack the surface coating of the faces and in the long-term cause damage. On no account should the face surfaces be cleaned with steam cleansers. In the long-term moisture permeation can cause damage. Scouring cloths should be avoided; this also includes the scouring side of commercially available sponge wash-ups, as they can cause scratches.

Care Instructions!

For transport, the edge surfaces and outer surfaces are covered with a protective film.

Please do not use cleansers or scouring agents containing alcohol. Also, do not use furniture polishes or waxes, as they can contain unsuitable solvents and lead to a dirt-attracting film!

Fine scratches can be smoothed with "Quixx Repair System":

Quixx Repair System

Made by E.V.I GmbH

Gautinger Str. 40a

D-82061 Neuried

Tel.: +49 (0)89 / 745062-0

Fax.: +49 (0)89 / 745062-99

e-m@il: info@e-v-i.com

www.e-v-i.com

Consignes d'entretien générales

Nettoyage et entretien de surfaces à haute brillance de now! by hülsta

Les surfaces brillantes de chez hülsta se caractérisent par leur grande brillance, leur haute résistance contre les rayures, leur solidité à la lumière et leur stabilité envers les produits chimiques.

Produits d'entretien et Méthodes à éviter!

Indépendamment du matériau utilisé, que ce soit du bois, des matières plastiques ou un film, il est interdit d'employer des produits d'entretien forts. Parmi ces produits proscrits figurent entre autres les produits à haute teneur en acide, les produits réputés d'avoir des propriétés autonettoyantes de même que les produits à effet abrasif. Il est en outre conseillé de ne pas avoir recours à des solvants volatils. Ils peuvent fragiliser le revêtement des surfaces frontales et provoquer de ce fait des dommages à long terme.

Ne traiter en aucun cas les surfaces frontales avec un nettoyeur à vapeur. L'infiltration d'humidité peut causer des dommages à la longue. Eviter de même les chiffons à effet abrasif, auxquels on assimile aussi les éponges courantes à dos récurant, car ils provoquent des rayures.

Consignes d'entretien!

Les surfaces des bords et zones extérieures sont revêtues d'un film destiné à les protéger lors du transport.

Veuillez vous abstenir d'appliquer des abrasifs et des nettoyants à base d'alcool. Evitez aussi les polisseurs pour meubles ou cires, qui contiennent des solvants inadéquats et peuvent former un film collecteur d'impuretés!

Les fines éraflures peuvent être égalisées avec le produit "Quixx Repair System":

Quixx Repair System

Made by E.V.I GmbH
Gautinger Str. 40a
D-82061 Neuried
Tel.: +49 (0)89 / 745062-0
Fax.: +49 (0)89 / 745062-99
e-m@il: info@e-v-i.com
www.e-v-i.com

Algemene onderhoudsvoorschriften

Het reinigen en onderhouden van now! by hülsta hoogglansoppervlakken

Hoogglansuitvoeringen van hülsta onderscheiden zich door een zeer hoge glansgraad, krasbestendigheid, lichtechtheid en bestendigheid tegen chemische stoffen.

Schadelijke onderhoudsmiddelen / -methodes!

Onafhankelijk van het materiaal, of het nu hout, kunststof of folie betreft, mogen nooit agressieve reinigingsmiddelen gebruikt worden. Hiertoe behoren o.a. die, die een hoog zuurgehalte hebben of een zelfreinigende werking beloven resp. een schuureffect hebben. Maar ook middelen met verdampende oplosmiddelen zijn niet aan te bevelen. De deklaag van het te behandelende oppervlak kan er (blijvend) door beschadigd worden.

Het oppervlak van meubelfronten mag in ieder geval nooit behandeld worden met een stoomapparaat. Binnendringend vocht veroorzaakt blijvende schade. Poetslappen met een schurende werking, daartoe behoort bijv. ook de harde kant van een afwasspons, dienen niet te worden gebruikt, omdat deze krassen veroorzaken.

Onderhoudsvoorschriften!

Kanten en oppervlakken zijn vanwege de bescherming tijdens het transport van een folie voorzien.

A.u.b. geen alcoholhoudende reinigings- of schuurmiddelen gebruiken. Eveneens dient afgezien te worden van het gebruik van meubelpolitoer of was. Deze kunnen ongeschikte oplosmiddelen bevatten, waardoor een vuil aantrekkende film op het oppervlak ontstaat!

Fijne krasjes kunnen met "Quixx Repair System" verwijderd worden:

Quixx Repair System

Made by E.V.I GmbH
Gautinger Str. 40a
D-82061 Neuried
Tel.: +49 (0)89 / 745062-0
Fax.: +49 (0)89 / 745062-99
e-m@il: info@e-v-i.com
www.e-v-i.com